Comment configurer HTTPS sur IPC

1. Connectez-vous à l'interface web de votre caméra IP, puis naviguez vers Configuration -> Réseau -> HTTPS.

2. Cliquez sur "Create" (Créer)

3. Saisissez l'adresse IP WAN de votre réseau, le pays et cliquez sur "Créer".

->

4. Cliquez sur "Télécharger"

5. Choisissez l'endroit où vous souhaitez enregistrer le certificat et cliquez sur
"Enregistrer".

6. Ouvrez le navigateur de fichiers et recherchez le certificat. Double-cliquez sur l'icône
du certificat.

7. Cliquez sur "Installer le certificat"

8. Cliquez sur "Next" (Suivant)

9. Sélectionnez "Place all certificates in the following store" et cliquez sur "Browse", puis sélectionnez "Trusted Root Certification Authorities" et cliquez sur "Next".

10. Cliquez sur "Terminer"

 ->

11. De retour sur la caméra IP, cliquez sur "Install" puis sur "Save".

12. Cochez la case pour activer HTTPS et cliquez sur "Save".

13. HTTPS sera activé une fois que l'appareil photo aura fini de redémarrer.

Remarque : n'oubliez pas de transférer le port 443 pour utiliser cette fonction à distance.